



QUÈ FER EN CAS DE VESSAMENT QUÍMIC



Segueix les indicacions de la fitxa de dades de seguretat



Obligatori d'ús d'equips de protecció individual (EPIS), consulta la FDS



Selecció de l'absorbent i seguir indicacions d'ús:

- UNIVERSAL
- DE BASES
- D'ÀCIDS
- DE DISSOLVENTS



Ús de PALA i ESCOMBRA



Ús de BOSSA HERMÈTICA



Diposita al CONTENIDOR RESIDUS

1. Evacua la zona

2. Separa les fonts d'ignició

3. Segueix les indicacions de la fitxa de dades de Seguretat (FDS)

4. Selecciona l'absorbent adient

5. Fica't els EPIS

6. Actua sobre el vessament amb l'absorbent

7. Recull el vessament i fica'l a la bossa hermèticament

8. Diposita'l al contenidor de residus

9. Descontaminació de la zona afectada

10. Ventila el laboratori

11. Informa al responsable del laboratori

PRIMERS AUXILIS DE CREMADES QUÍMIQUES

ESQUITXADES SOBRE LA PELL

Rentar-se amb aigua abundant durant 15 minuts i retireu objectes com anells, roba.

Si s'ha impregnat la bata, retireu-la ràpidament. Posteriorment n'utilitzeu una de nova.

Segons la magnitud utilitzeu la dutxa de seguretat: treure's la roba i objectes mullats pel producte.



ESQUITXADA SOBRE L'ULL

Renteu l'ull de forma immediata amb aigua abundant, durant un període mínim de 20 minuts, mantenint amb l'ajut dels dits les parpelles obertes.



Acudir al metge al més ràpidament possible amb l'etiqueta o fitxa de dades de seguretat (FDS) del producte.